


Contents Included | Contenu inclus



Quick Start Guide for Mac®

Windows® users please visit www.g-technology.com/support




Guide de démarrage rapide pour Mac®

Utilisateurs de Windows®, visitez le site www.g-technology.com/support




Setting Up Your G-DRIVE with Thunderbolt

- 1 Remove your G-DRIVE with Thunderbolt from its packaging. G-DRIVE with Thunderbolt easily attaches to your computer via the Thunderbolt or USB 3.0/2.0 port. Simply use one of the included cables to connect the drive to the appropriate port on your computer.



- 2 Plug in the power adapter and press the power switch on the back of the G-DRIVE with Thunderbolt to power up the device. The LED indicator on the front of the G-DRIVE with Thunderbolt unit will light up.



- 3 After a few moments your G-DRIVE with Thunderbolt will appear as a drive on your desktop.
- 4 If you wish to disconnect your G-DRIVE with Thunderbolt, please eject the drive prior to powering down and disconnecting the cables.

Notes:


If you have any questions about G-DRIVE with Thunderbolt, or would like to download the full product manual, visit www.g-technology.com/support

The indicator light on the unit will glow when power is applied and will flash brighter as data is transferred to or from the hard drive.


For information on configuring and using your drive with Windows, please visit www.g-technology.com/support

Configuration de votre disque dur G-DRIVE avec Thunderbolt

- 1 Retirez votre disque dur G-DRIVE avec Thunderbolt de l'emballage. Le G-DRIVE avec Thunderbolt se connecte facilement à votre ordinateur et est alimenté par un Thunderbolt ou un USB 3.0/2.0 port. Il vous suffit d'utiliser un des câbles inclus pour connecter le disque dur au port approprié de votre ordinateur.



- 2 Branchez l'adaptateur de courant et appuyez sur l'interrupteur de tension à l'arrière du G-DRIVE avec Thunderbolt afin de le mettre en marche. Le voyant DEL à l'avant de l'appareil G-DRIVE avec Thunderbolt s'allumera.



- 3 Après un court moment, votre G-DRIVE avec Thunderbolt apparaîtra comme un lecteur sur votre bureau.
- 4 Si vous désirez déconnecter votre G-DRIVE avec Thunderbolt, veuillez l'éjecter avant de débrancher les câbles.

Remarques :

Si vous avez des questions au sujet du G-DRIVE avec Thunderbolt ou si vous désirez télécharger le manuel complet du produit, visitez le site www.g-technology.com/support

Le voyant d'activité situé de l'appareil s'allume lorsque celui-ci est alimenté, puis il clignote et devient plus brillant lors du transfert de données.

Pour obtenir de l'information sur la configuration ou l'utilisation de votre disque dur avec Windows, visitez le site www.g-technology.com/support